

MAS: 44 Embalse de La Peña.

# 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUPERFICIAL (MAS)

Categoría: Lago Naturaleza: Muy Modificada

Tipología: E-T09 Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal

Area (Ha): 265,44

Ubicación:

MAS



### **ZONA PROTEGIDA:**

- Zona de captación de aguas destinadas a consumo humano (Directiva 2020/2184)
- ☐ Zona de baño (Directiva 2006/7/CE)
- ☐ Zona sensible (Directiva 91/271/CEE)
- ☐ Zona vulnerable (Directiva 91/676/CEE)

## 2.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO

Evaluación del riesgo de incumplir los objetivos medioambientales según la Directiva Marco del Agua (Dir 2000/60/CE)

#### **RESULTADOS**

	Valor	Nivel
Presión:	11,3	BAJA
Impacto	10	BAJO
RIESGO:	113	BAJO

#### MATRIZ GENERAL DE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO PRESION	ALTO I=20	MEDIO I=15	BAJO O SIN DATOS I=10	NULO I=5
ALTA 20≤P≤25	500-400	375-300	250-200	125-100
MEDIA O SIN DATOS 15≤P<20	400-300	300-225	200-150	100-75
BAJA 10≤P<15	300-200	225-150	150-100	75-50
NULA 5≤P<10	200	150	100-50	50-25
	RIESGO ALTO 500≥R≥300	RIESGO MEDIO 300>R≥150	RIESGO BAJO 150>R≥50	RIESGO NULO 50>R≥25

Año 2020 Página 1 de 2





MAS: 44 Embalse de La Peña.

PRESIÓN GLOBAL:	NULA	<b>☑</b> BAJA	☐ MED		ALTA	
NULA FUENT	ES PUNTUALES DE CON	NTAMINACIÓN	NULA	FUENTES DIF	USAS DE CON	TAMINACIÓN
NULA Ver	tidos industriales		NULA	Usos agríco	olas	
NULA Ver	tidos urbanos saneados		N	ULA Rega	ıdío	
NULA Ver	tidos urbanos no saneado	s	N	ULA Seca	no	
NULA ALTER	ACIÓN DE CAUDALES N	ATURALES	NULA	Usos ganac	deros	
NULA Ext	racciones de agua		NULA	_	os, industriales	v recreatives
NULA Reg	gulación por embalse			_		y recreativos
ALTA ALTER	ACIÓN MORFOLÓGICA		NULA	Vías de cor	nunicación	
NULA Lon	ngitudinales (Encauzamien	tos y canalizaciones)	NULA	Zonas mine	eras	
<b>ALTA</b> Tra	nsversales (Presas y azuc	des)	NULA	Vertederos		
MEDIA OTRAS	<b>i</b>		NULA	Suelos con	contaminación	
NULA Inva	asión zona de inundación					
MEDIA Esp	oecies invasoras					
,						
1 ANÁLISIS D	EL IMPACTO					
IMPACTO:	NULO	<ul><li>✓ BAJO</li><li>☐ SIN DATOS</li></ul>	□ MEDIC		ALTO	
	MU	Y BUENO BUENO	MODERADO	DEFICIENTE	MALO	SIN DATOS
ESTADO / POTENCIA ECOLÓGICO (DD 017)	Δ1	Y BUENO BUENO	MODERADO	DEFICIENTE	MALO	SIN DATOS
ESTADO / POTENCIA ECOLÓGICO (RD 817/ Indicadores biológica	<b>AL</b> (2015)	Y BUENO BUENO  V	MODERADO	DEFICIENTE	MALO	SIN DATOS
ECOLÓGICO (RD 817/	<b>AL</b> (2015) OS		MODERADO	DEFICIENTE	MALO	SIN DATOS
ECOLÓGICO (RD 817/	AL 12015) os uímicos		MODERADO	DEFICIENTE	MALO	SIN DATOS
ECOLÓGICO (RD 817/ Indicadores biológico Indicadores físico-qu	AL 12015) os uímicos			DEFICIENTE	MALO	SIN DATOS
ECOLÓGICO (RD 817/ Indicadores biológico Indicadores físico-qu	AL (2015) os uímicos orfológicos				MALO	
Indicadores biológico Indicadores físico-qualindicadores hidromo	AL (2015) os uímicos orfológicos	BUENO  CUMPLE			MALO	SIN DATOS
ECOLÓGICO (RD 817/ Indicadores biológico Indicadores físico-qu Indicadores hidromo	AL (2015) os  uímicos orfológicos (RD 817/2015)  Diagnóstic	BUENO  CUMPLE		NO ALCANZA	MALO	SIN DATOS

Observaciones: Resultados de estado de 2013 a 2019 y zonas protegidas de 2019 (zonas de baño: clasificación de NÁYADE, Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño). En embalses, el diagnóstico "Bueno" de potencial ecológico e indicadores biológicos equivale a "Bueno o superior".

Año 2020 Página 2 de 2